

**Spabrücken: Defizitanalyse und Maßnahmenkatalog, Stand 22.04.2021**

	Objekt / Lage	Art	Defizit	Maßnahme	Zuständigkeit	Zeitliche Umsetzung
A	<b>Generelle Kategorien,</b> die immer wieder auftauchen:	<b>Oberflächenabfluss</b>	Abflusskonzentration von Regenwasser im Gelände oder auf Wegen bzw. Straßen. Die Wege und Straßen werden dann wasserführend;  Gefährdung aller angrenzenden Anwesen.	Alle Anwesen müssen von der VG / OG gewarnt werden (tiefliegende Eingänge, Garagen, Kellerfenster), Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und Gefährdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser). Überflutungen aus Kanal möglich, Rückstauklappen oder andere geeignete techn. Maßnahmen in Hausanschlusskanäle einbauen. Elementarversicherung wird empfohlen.	Konkrete Zuständigkeiten siehe unten.  Bei privater Vorsorge muss immer die Information durch die Verbandsgemeinde/Ortsgemeinde an Private erfolgen.  Eine Einzelberatung ist möglich, die Finanzierung der Erstberatung erfolgt über das Projekt. Die eigentlichen privaten Maßnahmen sind nicht förderfähig.  Hinweise zu möglichen Eigenvorsorgemaßnahmen enthält der Erläuterungsbericht.	
B		<b>Hangwasser</b>	Wilder Abfluss von Regenwasser am Hang oder in Geländeeinschnitten; Gefährdung der am Hang liegenden Anwesen.	Die Eigentümer / Bewohner der Anwesen müssen von der VG / OG gewarnt werden. Hangseitige Terrassen und Eingänge sowie tiefliegende Eingänge, Garagen, Kellerfenster etc. sind zu schützen, Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und Gefährdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser). Überflutungen aus Kanal möglich, Rückstauklappen in Hausanschlusskanäle einbauen. Elementarversicherung wird empfohlen.		
C		<b>Flächeneinstau</b>	Konzentration von Oberflächenabfluss in flacherem Gelände oder in Tiefzonen; Gefährdung der umliegenden Anwesen durch eine flächige Überflutung.	Alle Anwesen müssen durch VG / OG gewarnt werden (tiefliegende Eingänge, Garagen, Kellerfenster), Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und Gefährdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser). Überflutungen aus Kanal möglich, Rückstauklappen / Hebeanlagen in Hausanschlusskanäle einbauen. Elementarversicherung wird empfohlen.		
D		<b>Überflutung</b>	Hochwasser am Gewässer (z.B. Nahe, Ellerbach oder Gräfenbach); Überflutung des Risikogebiets am Fluss.	Alle Anwesen müssen durch VG / OG gewarnt werden (tiefliegende Eingänge, Garagen, Kellerfenster), Eigenvorsorge ist zu betreiben oder zu verbessern. Warnung auch vor Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und Gefährdung der tiefliegenden Infrastruktur (Strom, Medien, Wasser, Abwasser). Überflutungen aus Kanal möglich, Rückstauklappen / Hebeanlagen in Hausanschlusskanäle einbauen. Elementarversicherung wird empfohlen.		
E		<b>Erosion</b>	Oberflächenabfluss oder Hangwasser (das aufgrund von Erosion) große Mengen an Geröll und Schlamm mit sich führt. Landwirtschaftlich genutzte Flächen: Gefährdung ändert sich je Bewirtschaftung.	<u>Landwirtschaft:</u> Umstellung der Bewirtschaftung überprüfen. Beratung bei Landwirtschaftskammer möglich.	Eigenvorsorge	

**Konkrete Maßnahmen:**

[1] + [2] + [3]	Ablaufbahnen von Spabrücken über den Mehlbach Richtung Dalberg	<b>Oberflächenabfluss</b> Kategorie A  Verklausung, Treibgut, Totholz	Der Abfluss aus gesamt Spabrücken konzentriert sich im Mehlbach. Verklausungen an der Brücke der K40 können zur Überlastung des Mehlbaches am Einlaufbauwerk in Dalberg führen.	Eine regelmäßige Gewässerunterhaltung ist erforderlich.  Die Lagerung von festen und beweglichen Gegenständen im Randbereich des Mehlbachs ist zu unterbinden. Dazu sind alle Anlieger zu informieren.	Unterhaltung und informieren der Anlieger: <b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshelm</b>  Entfernen Gegenstände: <b>Eigentümer</b>	Warnung: kurzfristig  Unterhaltung: laufend  Eigenvorsorge: kurzfristig
[4]	Weg vom Kindergarten Richtung Brunnenstraße	<b>Oberflächenabfluss</b> Kategorie A	Der Oberflächenabfluss über den asphaltierten Weg sorgt für eine Überflutung der Grundstücke in der Gartenstraße und der Brunnenstraße.  Die betroffenen Grundstücke sind zum Teil tiefliegend.	Die Wasserführung in Richtung des Wegseitengrabens ist zu verbessern  Die betroffenen Anlieger müssen über ihre Gefahrensituation aufgeklärt werden, damit diese Maßnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen können.	Wegführung und Warnung der Anlieger: <b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshelm</b>  Eigenvorsorge: <b>Eigentümer</b>	Warnung: kurzfristig Bau: mittelfristig Unterhaltung: laufend  Eigenvorsorge: kurzfristig
[5]	Wege Richtung Brunnenstraße	<b>Oberflächenabfluss</b> Kategorie A	Die Wege oberhalb der Brunnenstraße bringen bei starken Regenereignissen viel Oberflächenwasser und überfluten die Brunnenstraße und weitere Straßen	Die oberhalb vorhandene Rückhaltung muss im Zuge der Unterhaltung reaktiviert werden. Aktuell nimmt diese kein Oberflächenabfluss auf.	<b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshelm</b>	mittelfristig
[6]	Friedhofstraße Haus Nr. 2, 3, 4	<b>Oberflächenabfluss</b> Kategorie A	Bei starken Regenereignissen werden diese Gebäude überflutet. Bei einem Anwesen liegt die Garage tiefer als Straße und das Kellerfenster befindet sich auf Straßenniveau; im Souterrain befindet sich eine Anliegerwohnung.	Die betroffenen Anlieger müssen über ihre Gefahrensituation aufgeklärt werden, damit diese Maßnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen können.	Warnung der Anlieger: <b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshelm</b>  Eigenvorsorge: <b>Eigentümer</b>	kurzfristig
[7]	Dalbergerstraße Bäcker Grünwald bis Haus Nr.39	<b>Oberflächenabfluss</b> Kategorie A	Die Triftstraße ist wasserführend und ist als vorhandener Notwasserweg anzusehen. Die Zufahrten und Kellerfenster der genannten Anwesen befinden sich auf Straßenniveau oder teilweise tiefer.  Bei starken Regenereignissen werden diese Gebäude überflutet. Alle Anlieger in diesem Bereich sind gefährdet.	Die betroffenen Anlieger müssen über ihre Gefahrensituation aufgeklärt werden, damit diese Maßnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen können.	Warnung der Anlieger: <b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshelm</b>  Eigenvorsorge: <b>Eigentümer</b>	kurzfristig

	Objekt / Lage	Art	Defizit	Maßnahme	Zuständigkeit	Zeitliche Umsetzung
[8]	Dalbergerstraße Haus Nr. 39 bis Gäns	<b>Flächeneinstau</b> Kategorie C	Die Oberflächenabflussbahn fließt gemäß Gefährdungsanalyse in den rückwärtigen Grundstücksbereich. Da das Gelände hier eine Senke bildet, kann ein großer Einstau erfolgen.	Die betroffenen Anlieger müssen über ihre Gefahrensituation aufgeklärt werden, damit diese Maßnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen können.	Warnung der Anlieger: <b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshheim</b>  Eigenvorsorge: <b>Eigentümer</b>	kurzfristig
[9]	Kreuzung Tanneneck/ Rödchen, Seitenstraße, Par. 103	<b>Oberflächenabfluss</b> Kategorie A	Bei Starkregen ist die vorhandene Grabenmulde überlastet. Dann kommt es zu einem Überlauf und darausfolgenden Überflutung der angrenzenden Gebäude.	Der Graben muss bis zum Einlaufbauwerk der Außengebietsentwässerung nachprofiliert werden.  Die betroffenen Anlieger müssen über ihre Gefahrensituation aufgeklärt werden, damit diese Maßnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen können.	Baumaßnahme und Warnung der Anlieger: <b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshheim</b>  Eigenvorsorge: <b>Eigentümer</b>	Warnung: kurzfristig Bau: mittelfristig Unterhaltung: laufend  Eigenvorsorge: kurzfristig
[10]	Fußweg parallel zum Sportplatz	<b>Oberflächenabfluss</b> Kategorie A	Die Gebäudezufahrten liegen teilweise unter Geländeniveau. Bei Starkregen können die Gebäude und das umliegende Gelände überflutet werden.	Die betroffenen Anlieger müssen über ihre Gefahrensituation aufgeklärt werden, damit diese Maßnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen können.  Mögliche Eigenvorsorge: Kleine Erdwälle an den Grundstücksgrenzen aufschütten.	Warnung der Anlieger: <b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshheim</b>  Eigenvorsorge: <b>Eigentümer</b>	kurzfristig
[11]	Unterhub, Straße Richtung Wald (Lunkenheimer)	<b>Flächeneinstau</b> Kategorie C	An dieser Stelle befindet sich ein Tiefpunkt.  Wenn die Kapazität der vorhandenen Gräben überschritten wird, werden die umliegenden Gebäude überflutet. Die Gebäude haben zum Teil erdgleiche Zugänge und Kellerfenster.	Die betroffenen Anlieger müssen über ihre Gefahrensituation aufgeklärt werden, damit diese Maßnahmen zum Eigenschutz (Eigenvorsorge) vornehmen können.  Mögliche Eigenvorsorge: Geeigneten Selbstschutz betreiben (mobile Schwellen, kleine Einfriedungsmauer).	Warnung der Anlieger: <b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshheim</b>  Eigenvorsorge: <b>Eigentümer</b>	kurzfristig
[12]	Wald, Anwesen Keber	<b>Oberflächenabfluss</b> Kategorie A	Regenwasser fließt gezielt von Unterhub über Waldwege auf Bebauung	Wege profilieren, damit Wasser breitflächig im Wald abfließen kann	<b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshheim</b>	mittelfristig
[14]	Huber Straße	<b>Oberflächenabfluss</b> Kategorie A	Abflussbahn bedroht Häuserzeile in der Huber Straße	Oberflächenwasser fassen, an Kanal anbinden. Planung liegt vor.	<b>Ortsgemeinde Spabrücken / Verbandsgemeinde Rüdeshheim</b>	mittelfristig